

УТВЕРЖДЕНО:  
 Заведующий МУДОУ  
 «31» № 1286805030  
 В. В. Куликова  
 78 «Ивушка»

Отчет по устранению нарушений  
 по предписанию ТО У «Роспотребнадзор» от 31.08.2022 №115

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Отметка об исполнении	Ответственные лица
1	<p><b>На территории учреждения выявлены дефекты асфальтного покрытия, трещины, неровности, имеются нарушения отделки фасада, крылец здания</b></p>	<p>п.2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.2.4. Покрывтие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. П.2.3.1. «. Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья».</p>	<p>1. Направлены письма в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ в 2024 году.</p>	<p><b>Не выполнено.</b>          Согласно предписанию от 12.10.2023 № 152 срок устранения до 01.10.2024г.</p>	<p>Заместитель заведующего по АХР          Мусина Маргарита Римовна</p>

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Отметка об исполнении	Ответственные лица
2	<p>Раковина для мытья рук персонала имеетя не во всех групповых ячеек, отсутствует в группах №3, 4, 5, 6, 7</p>	<p>Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3.1.7 «...Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячеекми для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф».</p>	<p>1. Направлены письма в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ в рамках капитального ремонта.</p>	<p><b>Не выполнено.</b> Площадь данных санузлов не позволяет выполнить установку требуемого санитарными правилами количества умывальных раковин. Данные виды работ возможны при проведении капитального ремонта. (письмо МКУ «ДЭАЗИС» от 25.04.2023г. № 19-02-1154/3)</p>	<p>Заместитель заведующего по АХР Мусина Маргарита Римовна</p>

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Отметка об исполнении	Ответственные лица
3	<p><b>В групповых ячееках выявлены нарушения внутренней отделки:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в гр. «Сказка»- имеется дефект дверного наличника,</li> <li>- в гр. «Теремок», гр. «Красная Шапочка», гр. «Лесовичок», гр. «Летушок» - дефекты линолеума на полу в игровой, спальне, приемной,</li> <li>- в гр. «Радужка» - душевой поддон имеет следы коррозии, поддежит замене,</li> <li>- в групповых имеются дефекты детских стульев в виде потертостей, нарушений целостности, дефектами крепления, подлежащие замене,</li> <li>- в гр. «Винни-Пух», «Красная Шапочка», гр. «Лесовичок», гр. «Летушок», гр. «Колобок» на стенах в игровых, спальнях, приемных приклеены бумажные обои, не обеспечивающие возможность проведения влажной уборки моющими и дез.растворами.</li> </ul>	<p>П.2.4.3, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 2.4.3. «... Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств». П. 2.4.9. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. П. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. П. 2.5.3: Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>	<p>1. Направлены письма в МКУ «ДЭАЗИС».</p>	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Частично выполнено</p>	<p>Заместитель заведующего по АХР Музина Маргарита Римовна</p>

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Отметка об исполнении	Ответственные лица
4	В пищеблоке над производственными раковинами не установлены локальные вытяжные системы.	П. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 2.13. «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам».	1. Направлены письма в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ в рамках текущего/капитального ремонта в 2024г.	<b>Не выполнено.</b> Определена ориентировочная усредненная стоимость установок на III-IV квартал 2023г. Согласно предписанию от 12.10.2023 № 152 срок устранения до 01.10.2024г.	Заместитель заведушего по АХР Мусина Маргарита Римовна
5	В моечном отделении пищеблока отсутствуют локальные вытяжные системы.	п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 2.13. «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам».	1. Направлены письма в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ в рамках текущего/капитального ремонта в 2024г.	<b>Не выполнено.</b> Определена ориентировочная усредненная стоимость установок на III-IV квартал 2023г. Согласно предписанию от 12.10.2023 № 152 срок устранения до 01.10.2024г.	Заместитель заведушего по АХР Мусина Маргарита Римовна

628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленина, д. 37/3

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Отметка об исполнении	Ответственные лица
1	На момент обследования, выявлены дефекты теневых навесов: доски для ограждения теневых навесов имеют следы гниения, полы частично деформированы, подлежат замене.	п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 3.1.2 «. На территории групповых площадок устанавливаются теневой навес площадью из расчета не менее 1 на одного ребенка, но не менее 20, песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения. Допускается установка на прогулочной площадке сборно-разборных навесов, беседок».	1. Направлены письма в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости работ в рамках текущего/капитального ремонта в 2024г.	Не выполнено. Определена ориентировочная усредненная стоимость установки на I квартал 2023г. Дефектный акт от 06.04.2023г. № ОМТСэисСС-33/23. Письмо МКУ «ДЭАЗИС» от 11.04.2023г. № 19-02-1004/3	Заместитель заведующего по АХР Мусина Маргарита Римовна
2	На территории учреждения выявлены дефекты асфальтного покрытия, трещины, неровности, имеются нарушения отделки фасада, крылец здания.	п.2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. П.2.3.1. Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья.	1. Направлены письма в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ в 2024 году.	Не выполнено. Согласно подписанию от 12.10.2023 № 152 срок устранения до 01.10.2024г.	Заместитель заведующего по АХР Мусина Маргарита Римовна

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Отметка об исполнении	Ответственные лица
3	Раковина для мытья рук персонала для отсутствия во всех групповых ячейках	п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, п. 3.1.7 «. Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидиальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф».	1. Направлены письма в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ в рамках капитального ремонта.	Не выполнено. Площадь данных санузлов не позволяет выполнить установку требуемого санитарными правилами количества умывальных раковин. Данные виды работ возможны при проведении капитального ремонта. (письмо МКУ «ДЭАЗИС» от 25.04.2023г. № 19-02-1154/3)	Заместитель заведующего по АХР Мусина Маргарита Римовна
4	В групповых ячейках выявлены на стенах бумажные обои, не обеспечивающие влагостойкость проведения уборки моющими и дез.растворами, имеются дефекты линолеума на полу игровых и спальные, трещины на потолке, стенах в санузлах.	п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. П. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	1. Направлены письма в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ в рамках капитального ремонта.	Частично выполнено	Заместитель заведующего по АХР Мусина Маргарита Римовна

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Отметка об исполнении	Ответственные лица
5	<p>В туалетах бассейна на стенах душевых кабин, трещины имеются сколы, трещины керамической плитки, на потолках и стенах отслаивание и отпадение окрасочного и штукатурного слоев;</p> <p>- в коридорах на потолках и стенах имеются трещины, отслоение отделочного слоя, следы течи с кровли, образование грибка;</p> <p>- в раздевалках на потолках и стенах имеются многочисленные трещины с отслоением, сколы и трещины керамической плитки на полу, плитка местами отсутствует, наблюдаются выбоины в стяжке по всей площади пола; стены в помещении бассейна имеют многочисленные трещины, сколы трещины плитки, местами ее отсутствие на потолке наблюдается шелушение окрасочного слоя.</p>	<p>Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p> <p>П. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. П. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств</p>	<p>1. Направлены письма в МКУ «ДЭАЗиС» для определения стоимости выполнения работ в рамках капитального ремонта.</p>	<p>Не выполнено. Бассейн не функционирует. Приказ от 26.03.2021г. № ДС 78-11-85/1. Дефектный акт от 25.03.2021г. № ОМТСЗисСС-54/21</p>	<p>Заместитель заведующего по АХР Мусина Маргарита Римовна</p>

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Отметка об исполнении	Ответственные лица
6	<b>В пищеблоке над производственными раковинами не установлены локальные вытяжные системы.</b>	п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 2.13. «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам».	1. Направлены письма в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ в рамках текущего/капитального ремонта в 2024г.	<b>Не выполнено.</b> Определена ориентировочная усредненная стоимость установки на III-IV квартал 2023г. Согласно предписанию от 12.10.2023 № 152 срок устранения до 01.10.2024г.	Заместитель заведушего по АХР Мусина Маргарита Римовна
7	<b>В месячном отделеении пищеблока отсутствуют локальные вытяжные системы.</b>	п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 2.13. «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам».	1. Направлены письма в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ в рамках текущего/капитального ремонта в 2024г.	<b>Не выполнено.</b> Определена ориентировочная усредненная стоимость установки на III-IV квартал 2023г. Согласно предписанию от 12.10.2023 № 152 срок устранения до 01.10.2024г.	Заместитель заведушего по АХР Мусина Маргарита Римовна