



И.В. Куликова

**План мероприятий
по устранению нарушений
по предписанию ТО У «Роспотребнадзор» от 31.08.2022 №115**

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица
628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Декабристов д. 4.					
1	На территории учреждения выявлены дефекты асфальтного покрытия, трещины, неровности, имеются нарушения отделки фасада, крылец здания	п.2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. П.2.3.1. «..Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья».	1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования Администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ	06.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ ДЭАЗиИС»	Заместитель заведующего по АХР Разумовская С.Н.

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица
2	Раковина для мытья рук персонала имеется не во всех групповых ячейках, отсутствует в группах №3, 4, 5, 6, 7	п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.3.1.7 «..Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф».	1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования Администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ	до 06.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗиИС»	Заместитель заведующего по АХР Разумовская С.Н.
3	В групповых ячейках выявлены нарушения внутренней отделки: - в гр. «Сказка»- имеется дефект дверного наличника, - в гр. «Теремок», гр. «Красная Шапочка», гр. «Лесовичок», гр. «Петушок» - дефекты линолеума на полу в игровой, спальне, приемной, - в гр. «Радужка» - душевой поддон имеет следы коррозии, подлежит замене, - в групповых имеются дефекты детских стульев в виде потертостей, нарушений целостности, дефектами крепления, подлежащие замене,	п.2.4.3, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 2.4.3. «...Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств». П. 2.4.9. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. П. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. П. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	1. Повторно направить заявку в МКУ «ДЭАЗиИС» по устранению дефектов линолеума в групповых помещениях №1 «Теремок», №4 «Красная Шапочка», №5 «Лесовичок», №6 «Петушок». 2. Направить заявку в МКУ «ДЭАЗиИС» по замене душевого поддона в группе №2 «Радужка». 3. Провести обследование детских стульев, выявить количество стульев, требующих замены. 4. Подготовить заявку на проведение электронного аукциона на поставку детских стульев.	до 06.09.2022 до 06.09.2022 до 06.09.2022 до 16.09.2022	Заместитель заведующего по АХР Разумовская С.Н. Специалист по закупкам Дементьева А.Г.

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица
	- в гр. «Виини-Пух», «Красная Шапочка», гр. «Лесовичок», гр. «Петушок», гр. «Колобок» на стенах в игровых, спальнях, приемных приклеены бумажные обои, не обеспечивающие возможность проведения влажной уборки моющими и дез.растворами.		5. Направить заявку в МКУ «ДЭАЗиИС» о замене бумажных обоев на покрытия, обеспечивающие возможность проведения влажной уборки моющими и дезинфицирующими средствами	до 06.09.2022	Заместитель заведующего по АХР Разумовская С.Н.
4	В пищеблоке над производственными раковинами не установлены локальные вытяжные системы.	п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 2.13. «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам».	1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования Администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ	06.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗиИС»	Заместитель заведующего по АХР Разумовская С.Н.
5	В моечном отделении пищеблока отсутствуют локальные вытяжные системы.	п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 2.13. «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам».	1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования Администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ	06.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗиИС»	Заместитель заведующего по АХР Разумовская С.Н.

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица
628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленина, д. 37/3					
1	На момент обследования, выявлены дефекты теневых навесов: доски для ограждения теневых навесов имеют следы гниения, полы частично деформированы, подлежат замене.	п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 3.1.2 «..На территории групповых площадок устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка, но не менее 20 кв.м, песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения. Допускается установка на прогулочной площадке сборно-разборных навесов, беседок».	1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования Администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ	06.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗиИС»	Заместитель заведующего по АХР Разумовская С.Н.
2	На территории учреждения выявлены дефекты асфальтного покрытия, трещины, неровности, имеются нарушения отделки фасада, крылец здания.	п.2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. П.2.3.1. Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья.	1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования Администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ	06.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗиИС»	Заместитель заведующего по АХР Разумовская С.Н.

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица
3	Раковина для мытья рук персонала отсутствуют во всех групповых ячейках	п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 3.1.7 «.Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф».	1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования Администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ	06.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗиИС»	Заместитель заведующего по АХР Разумовская С.Н.
4	В групповых ячейках выявлены на стенах бумажные обои, не обеспечивающие возможность проведения влажной уборки моющими и дез.растворами, имеются дефекты линолеума на полу игровых и спальне, трещины на потолке, стенах в санузлах.	п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. П. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования Администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ	06.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗиИС»	Заместитель заведующего по АХР Разумовская С.Н.

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица
5	<p>В туалетных комнатах и душевых бассейна на стенах имеются сколы, трещины керамической плитки, на потолках и стенах отслаивание и отпадение окрасочного и штукатурного слоев;</p> <p>-в коридорах на потолках и стенах имеются трещины, отслоение отделочного слоя, следы течи с кровли, образование грибка;</p> <p>-в раздевалках на потолках и стенах имеются множественные трещины с отслоением, сколы и трещины керамической плитки на полу, плитка местами отсутствует, наблюдаются выбоины в стяжке по всей площади пола;</p> <p>-стены в помещении бассейна имеют множественные трещины, сколы трещины плитки, местами ее отсутствие, на потолке наблюдается шелушение окрасочного слоя.</p>	<p>п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p> <p>П. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. П. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств</p>	<p>1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ.</p> <p>2. Направить обращение в департамент образования Администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ</p>	<p>06.09.2022</p> <p>После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗиИС»</p>	<p>Заместитель заведующего по АХР Разумовская С.Н.</p>

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица
6	В пищеблоке над производственными раковинами не установлены локальные вытяжные системы.	п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 2.13. «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам».	1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования Администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ	06.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗиИС»	Заместитель заведующего по АХР Разумовская С.Н.
7	В моечном отделении пищеблока отсутствуют локальные вытяжные системы.	п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.13. «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам».	1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования Администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ	06.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗиИС»	Заместитель заведующего по АХР Разумовская С.Н.