



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МЗП №78 «Ивушка»
И.В. Куликова
ноября 2024 г.

План мероприятий
по устранению нарушений
по предписанию ТО У «Роспотребнадзор» от 29.11.2024 № 234

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица
628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Декабристов д. 4.					
1	На территории учреждения выявлены дефекты асфальтного покрытия, трещины, неровности, имеются нарушения отделки фасада, крылец здания	п. 2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»	1. Направлены письма в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ в 2025 году.	Согласно предписанию от 29.11.2024 № 234 срок устранения до 01.11.2025г.	Заместитель заведующего по АХР Валиева Дарья Александровна
2	Раковина для мытья рук персонала имеется не во всех групповых ячейках	п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»	1. Направлено письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ в рамках текущего/капитального ремонта в 2025г.	Согласно предписанию от 29.11.2024 № 234 срок устранения до 01.11.2025г.	Заместитель заведующего по АХР Валиева Дарья Александровна

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица
	Выявлены нарушения внутренней отделки: стены: оклеены бумажными обоями, местами выгорание, потертости, отделка не обеспечивает возможность проведения влажной уборки моющими и дезинфекционными растворами	п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	1. Направлено письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ в рамках текущего/капитального ремонта в 2025г.	Согласно предписанию от 29.11.2024 № 234 срок устранения до 01.11.2025г.	Заместитель заведующего по АХР Валиева Дарья Александровна
	Зоны над моечными раковинами в моечной, в овощном и мясорыбном цехах, размещенное в ней оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами	п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Направлено письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ в рамках текущего/капитального ремонта в 2025г.	Согласно предписанию от 29.11.2024 № 234 срок устранения до 01.11.2025г.	Заместитель заведующего по АХР Валиева Дарья Александровна
628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр.-т Ленина, 37/3					
1	На территории учреждения выявлены дефекты асфальтного покрытия, трещины, неровности, имеются нарушения отделки фасада, крылец здания	п. 2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	2. Направлены письма в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ в 2025 году.	Согласно предписанию от 29.11.2024 № 234 срок устранения до 01.11.2025г.	Заместитель заведующего по АХР Валиева Дарья Александровна/начальник АХП Дандеш Е.А.

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица
2	Раковина для мытья рук персонала отсутствуют во всех групповых ячейках	п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»	Направлено письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ в рамках текущего/капитального ремонта в 2025г.	Согласно предписанию от 29.11.2024 № 234 срок устранения до 01.11.2025г.	Заместитель заведующего по АХР Валиева Дарья Александровна/ начальник АХП Дандеш Е.А.
3	Выявлены нарушения внутренней отделки: стены: оклеены бумажными обоями, местами выгорание, потертости, отделка не обеспечивает возможность проведения влажной уборки моющими и дезинфекционными растворами	п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»	Направлено письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ в рамках текущего/капитального ремонта в 2025г.	Согласно предписанию от 29.11.2024 № 234 срок устранения до 01.11.2025г.	Заместитель заведующего по АХР Валиева Дарья Александровна/ начальник АХП Дандеш Е.А.
4	- в туалетных комнатах и душевых на стенах имеются сколы, трещины керамической плитки, на потолках и стенах отслаивание и отпадение окрасочного и штукатурного слоев	п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	Направлено письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ в рамках текущего/капитального ремонта в 2025г.	Согласно предписанию от 29.11.2024 № 234 срок устранения до 01.11.2025г	Заместитель заведующего по АХР Валиева Дарья Александровна/ начальник АХП Дандеш Е.А.

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица
	<p>в коридорах на потолках и стенах имеются трещины, отслоение отделочного слоя, следы течи с кровли, образование грибка; в раздевалках на потолках и стенах имеются множественные трещины с отслоением, сколы и трещины керамической плитки на полу, плитка местами отсутствует, наблюдаются выбоины в стяжке по всей площади пола</p> <p>- стены в помещении бассейна имеют множественные трещины, сколы трещины плитки, местами ее отсутствие, на потолке наблюдается шелушение окрасочного слоя</p>				
5	<p>Зоны над моечными раковинами в моечной, в овощном и мясорыбном цехах, размещенное в ней оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами</p>	<p>п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	<p>Направлено письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» для определения стоимости выполнения работ в рамках текущего/капитального ремонта в 2025г.</p>	<p>Согласно предписанию от 29.11.2024 № 234 срок устранения до 01.11.2025г</p>	<p>Заместитель заведующего по АХР Валиева Дарья Александровна/ начальник АХП Дандеш Е.А.</p>

